

Place du Château : travaux sur le pluvial



Importants travaux pour limiter les inondations.

La gestion des eaux pluviales place du Château pose un problème depuis plusieurs années, notamment lors de pluies intenses. La place est souvent inondée. D'autres lieux sont historiquement impactés par ce problème (rue de Bagnols, devant le foyer rural, chemin de Gagnac...). Suite aux études réalisées par Toulouse Métropole, il s'avère que les deux puisards qui existent à ce jour ne sont pas du tout suffisants pour l'infiltration des eaux de pluie. En accord avec Thierry Fourcassier, maire de [Saint-Jory](#), et Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, les travaux en cours d'achèvement vont permettre de résoudre ce problème.

Les bouches d'engouffrement et puisards existants seront raccordés sur un bassin de rétention enterré au milieu de la place du Château. Ce bassin va permettre de créer une zone tampon en cas de fortes précipitations et il permettra de traiter les eaux par infiltration.

Cette opération est financée par Toulouse Métropole pour environ 100 000 €.